

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/25

Plate Number **R2-86-LF**
 Make **SKODA**
 Model **Karoq**
 Vehicle Description **1.5 TSI Greentech DSG Sportline Business 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/07/10	0 KM	damage	Rechterzijde Spatbord RA Deur RV gepark. auto tgp aan	Keuze MLA niet repareren, ,
2025/06/20	96579 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/02/17	84176 KM	repair	- Vast OH Groot - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Bougie - versleten - Vervangen Handzender - - Werkt niet - Repareren - Luchtfilter - - versleten - Vervangen Mot - man compute - - Electrische storing - Controleren	- Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, , - Vakgarage CCS, ,
2024/11/22	76863 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/05/14	59816 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,

2024/04/19	57764 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/01/10	47158 KM	repair	• Int luchtfilter - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Vast OH Groot - NVT - Uitvoeren	• Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, , • Vakgarage CCS, ,
2024/01/09	47146 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/05/01	19988 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/01/09	7534 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,