



SKODA Karoq: J650SH			
Chassisnummer:	TMBJR7NU7M2011747	Versie:	1.5 TSI ACT Greentech DSG Buss Edition
1ste tenaamstelling:	9/10/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	127639	Kilowatt:	110
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Race Blue metallic
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties			
Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Dak panoramisch	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Trekhaak inklapbaar
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden						
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.0
Bandenprofiel diepte V R						5.0
Bandenprofiel diepte A L						5.0
Bandenprofiel diepte A R						5.0
Bandenmaat V L					215/60 R 16 95 V	
Bandemaat V R					215/60 R 16 95 V	
Bandenmaat A L					215/60 R 16 95 V	
Bandenmaat A R					215/60 R 16 95 V	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V						261
Bandenmerk V R						261
Bandenmerk A L						256
Bandenmerk A R						256
Voorzijde	Links	215 / 60 / 16 / 95 / V /	5,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	215 / 60 / 16 / 95 / V /	5,0 mm	Michelin	Zomer	
Achterzijde	Links	215 / 60 / 16 / 95 / V /	5,0 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	215 / 60 / 16 / 95 / V /	5,0 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal	
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig
Interieur, Vlek, Reinigen	



Hemelbekleding, Vlek, Reinigen



Deksel/Dop, Kras(sen), Vervangen



Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Scherf V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep bekleding, Kras(sen), Smartrepair



Bumper A, Kras(sen), Vervangen



Bumper A R hoek, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)

