

Voertuiggegevens


Merk **SKODA** Kentekenplaat **J650SH**
 Model **Karoq** 1e **09/10/2020**
 tenaamstelling
 Versie **1.5 TSI ACT**
Greentech DSG
Buss Edition
 Chassisnummer **TMBJR7NU7M2011747**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **127639**

Datum & plaats van inspectie

Datum 24/07/2025 8:07:09

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				3578,79	-1073,62	2505,17
63483601	Dak	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)	746,70	-224,01	522,69
63483595	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	732,28	-219,68	512,60
63483591	Deur A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	692,28	-207,68	484,60
63483596	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	553,87	-166,16	387,71
63483600	Bumper A R hoek	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	264,55	-79,36	185,19
63483586	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
63483592	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63483598	Kofferklep bekleding	Kras(sen)	Smartrepair	107,25	-32,17	75,08
63483587	Hemelbekleding	Vlek	Reinigen	102,96	-30,89	72,07
63483588	Deksel/Dop	Kras(sen)	Vervangen	50,00	-15,00	35,00
63483594	Scherf A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63483599	Bumper A	Kras(sen)	Vervangen			Niet doorbelast
63483590	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63483589	Scherf V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63483597	Scherf V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands


HERSTELKOSTEN	3578,79 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-1073,62 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	2505,17 €

Schades zonder groep

63483601 Dak Chemische schade Herstellen en spuiten (compleet)



63483595 Deur A R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63483591 Deur A L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63483596 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63483600 Bumper A R hoek Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63483586 Interieur Vlek Reinigen



63483592 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63483598 Kofferklep bekleding Kras(sen) Smartrepair



63483587 Hemelbekleding Vlek Reinigen



63483588 Deksel/Dop Kras(sen) Vervangen



63483594 Scherm A R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)
roest vorming.



63483599 Bumper A Kras(sen) Vervangen



63483590 Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63483589 Scherm V L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63483597 Scherm V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

