

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMBJR9NE3 L0171235	Merk	SKODA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J0-08-BB	Model	OCTAVIA COMBI 1.5 TSI Greentech Business Edition D	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	08-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	228 395 km	Cylinderinhoud	1495	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	12-09-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Continental 205/55/16 Winter 6.0 mm



Continental 205/55/16 Winter 6.5 mm



Continental 205/55/16 Winter 5.0 mm



Continental 205/55/16 Winter 8.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Scherm
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenlag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

8



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen