

Kenteken	2AVK801
Merk Model	Skoda Octavia Combi Clever 1.4TSi iV 204pk/cv 5p DSG6
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	4/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/07/25	139.386	bougie	Vervangen
7/07/25	139.386	klein materiaal	
7/07/25	139.386	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/07/25	139.386	luchtfILTER interieur	Vervangen
7/07/25	139.386	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/07/25	139.386	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
29/01/25	123.336	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
29/01/25	123.336	klein materiaal	
29/01/25	123.336	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
29/01/25	123.336	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
29/01/25	123.336	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
29/01/25	123.336	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
29/01/25	123.336	vloermatten	Vervangen
10/01/25	121.404	Montage pneus	
10/01/25	121.404	recup stock	Uitvoeren
20/09/24	109.849	recup stock	Uitvoeren
27/08/24	107.275	klein materiaal	
27/08/24	107.275	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
27/08/24	107.275	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
27/08/24	107.275	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
3/07/24	102.147	banden	Uitvoeren
3/07/24	102.147	bandherstelling	Repareren
3/07/24	102.147	uitlijnen wielen vooraan	Afstellen
3/07/24	102.147	wiel balanceren	N.v.t.
1/03/24	91.131	compleet achterlicht	Vervangen
1/03/24	91.131	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
1/03/24	91.131	klein materiaal	
1/03/24	91.131	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
1/03/24	91.131	luchtfILTER	Vervangen
1/03/24	91.131	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/03/24	91.131	schakelmechanisme	Vervangen
1/03/24	91.131	vervangwagen	
10/10/23	77.182	klein materiaal	
10/10/23	77.182	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
10/10/23	77.182	remvloeistof	Vervangen
10/10/23	77.182	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/10/23	77.182	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/10/23	77.182	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/10/23	77.182	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
3/05/23	60.920	bougie	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/05/23	60.920	klein materiaal	Uitvoeren
3/05/23	60.920	luchtfilter interieur	Vervangen
3/05/23	60.920	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
3/05/23	60.920	versnellingsbakolie	Uitvoeren
18/11/22	45.606	batterij	Vervangen
18/11/22	45.606	klein materiaal	Uitvoeren
18/11/22	45.606	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
18/11/22	45.606	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
18/11/22	45.606	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
27/06/22	28.399	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
27/06/22	28.399	klein materiaal	N.v.t.
11/02/22	16.101	klein materiaal	Uitvoeren
11/02/22	16.101	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
29/10/21	0	banden	Uitvoeren
29/10/21	0	wiel balanceren	N.v.t.