

## ALLGEMEINE DATEN

**Marke:** Skoda

**Model:** Karoq 2,0 TSI 4x4 DSG "Sportline"

**Fin/Fahrgestellnummer:** TMBLE9NU5M5037455

**Kilometerstand:** 54000

**EZ/Erstzulassungsdatum:** 2021-08-01

**Fahrzeugart:** Allrad-SUV

**Anzahl Türen:** 5

**Kraftstoffart:** Benzin

**Anzahl Sitze:** 5

**Antriebsart:** Allrad

**Getriebe:** Automatik

**Interieur Farbe:** anthrazitgrau

**Fahrzeugfarbe:** Stahl-Grau

**Polsterart:** Stoff

## WARTUNG

Letzte Inspektion bei 52.641 km. Alle Inspektionen wurden in einer markenautorisierten Werkstatt durchgeführt. Nächste Hauptuntersuchung (HU) fällig: 07.2027. Abgasuntersuchung bis: 07.2027. Serviceheft: digital.

## AUSSTATTUNG

ABS

Abfallbehälter

Abstandswarnung

Adaptive Cruise Control (ACC)

Airbags: 6

Allradantrieb

Ambientebeleuchtung

Anhängerkupplung

ASR (Anti-Slip Regulation)

Außenspiegel elektrisch anklappbar

Außenspiegel automatisch abblendend

Auto-Hold-Funktion

Autobeam

Automatische Heckklappe

Automatisch abblendender Innenspiegel

Automatikgetriebe

Bluetooth-Vorbereitung

Business-Paket Columbus

Climatronic

Dachhimmel schwarz

Dachreling

Digitales Kombiinstrument (Virtual Cockpit)

Elektrische Fensterheber vorne und hinten

Elektrische Kindersicherung

Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)

Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Fahrassistenz-System: Parklenkassistent

Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)

Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent

Familien-Paket

Fensterheber elektrisch

Frontkamera

Frontscheibe heizbar

HDC System (Hill Descent Control)

Heckkamera

Heckklappe/-Deckel elektrisch

Heizbare Frontscheibe

Innenspiegel automatisch abblendend

Katalysator

Kindersicherung elektrisch betätigt

Klimaautomatik

Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel

Leder-Multifunktionslenkrad

LED-Scheinwerfer

Lendenwirbelstütze

Lichtsensor

Mittelarmlehne vorne und hinten

Nebelscheinwerfer
Notrad
Ottomotor
Panorama-Schiebedach
Parkassistent
Parkbremse elektrisch
Parkheizung mit Fernbedienung
Parksensoren vorne und hinten
Radio, MP3, DAB
Regensensor
Reifendruckkontrollanzeige TPI
Reifenreparaturset
Remote-Zentralverriegelung
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt
Scheibenwaschanlage beheizt
Schiebetür
Schlüsselloser Zugang
Seitenairbag
Seitenairbags vorne
Seitenwindassistent
Servolenkung
Sicherheitsgurte
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendend
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamic
Sitzheizung
Sitze vorne beheizbar
Sound-System
Sound-System Canton
Sport-Sitze
Spurhalteassistent
Spurwechselassistent

- Start/Stop-Automatik
- Stauassistent
- Stoff-Polsterung
- Tagfahrlicht
- TCS (Traction Control)
- Telefon: Vorbereitung mit Bluetooth
- Tempomat
- Toter-Winkel-Assistent
- Touchscreen
- Traktionskontrolle
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkehrszeichenerkennung
- Verzurrösen im Gepäckraum
- Voice Control System
- Vordersitze elektrisch verstellbar
- Wegfahrsperr
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## BEREIFUNG

### Montierte Bereifung

HERSTELLER	POSITION	SEASON	FELGE	DIMENSION	PROFILTIEFE
unbekannt	Links vorne	Sommerreifen	Alufelge	225/45/19	2 mm
unbekannt	Links hinten	Sommerreifen	Alufelge	225/45/19	2 mm
unbekannt	Rechts hinten	Sommerreifen	Alufelge	225/45/19	2 mm
unbekannt	Rechts vorne	Sommerreifen	Alufelge	225/45/19	2 mm

## SCHÄDEN

Reifen hinten außen abgefahren

Kratzer am hinteren Stoßfänger Mitte

Delle an der rechten hinteren Tür

Delle am rechten Kotflügel

Kratzer am vorderen Stoßfänger Mitte

Abnutzung am Fahrersitz




Abnutzung am Lenkrad

Steinschlag an der Windschutzscheibe



## BILDER



## BILDER











**Ansprechperson:** auto mega store GmbH

**E-Mail:** [info@auto-mega-store.com](mailto:info@auto-mega-store.com)

**auto mega store®**

---