



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	000000911356-IT867	Numero di contratto:	765456
Targa:	GG063WT		

### Dati del veicolo

#### Skoda Kodiaq;Suv;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	TMBLJ7NS6N8008111	Chilometraggio Rivelato:	166065 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	25.08.2021 /	Data e luogo Perizia:	03.04.2026 FIRENZE
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Pelle / Tessuto
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

### Valutazione dei danni



- 1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 3.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) Parafango anteriore - destro | Usura
- 7.) cofano | Graffio/Rigature
- 8.) parafango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 10.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 11.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 12.) Parabrezza | Scheggiatura

**commento/riferimento:**

referimento: Mancante kit gonfiaggio

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore  
**Graffio/Rigature**



1. paraurti posteriore  
**Graffio/Rigature**



1. paraurti posteriore  
**Graffio/Rigature**



1. paraurti posteriore  
**Graffio/Rigature**



2. parete laterale - posteriore - destra  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



2. parete laterale - posteriore - destra  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



2. parete laterale - posteriore - destra  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



2. parete laterale - posteriore - destra  
**Ammaccature/rigonfiamenti**



3. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



3. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



3. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



4. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



4. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



4. porta posteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



5. porta anteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



5. porta anteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



5. porta anteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



5. porta anteriore - destra  
**Graffio/Rigature**



6. Parafango anteriore - destro  
**Usura**



6. Parafango anteriore - destro  
**Usura**



6. Parafango anteriore - destro  
**Usura**



7. cofano  
**Graffio/Rigature**



7. cofano  
**Graffio/Rigature**



7. cofano  
**Graffio/Rigature**



8. parafango anteriore - sinistro  
**Graffio/Rigature**



8. parafango anteriore - sinistro  
**Graffio/Rigature**



8. parafango anteriore - sinistro  
**Graffio/Rigature**



9. porta anteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



9. porta anteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



9. porta anteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



10. porta posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



10. porta posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



10. porta posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



11. parete laterale - posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



11. parete laterale - posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



11. parete laterale - posteriore - sinistra  
**Graffio/Rigature**



12. Parabrezza  
**Scheggiatura**



12. Parabrezza  
**Scheggiatura**



12. Parabrezza  
**Scheggiatura**



12. Parabrezza  
**Scheggiatura**