

## Expertise

Protokollnummer: 41192092  
Auftrags-Nr / Referenz: 24978065  
Besichtigungsdatum: 18.08.2025

Hersteller: Skoda

FIN: TMBLJ7NU4N5057973

Modell: Karoq 2.0 TDI SCR 4x4 DSG Style



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Skoda Karoq 2.0 TDI SCR 4x4 DSG Style

Fahrgestellnummer	TMBLJ7NU4N5057973
Laufleistung (abgelesen)	69.898 km
Erstzulassung	09.08.2022
Anzahl Halter	1
Leistung / Hubraum	110 kw / 1.968 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Reflexsilber metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Schwarz

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	700 km
<b>Letzte Wartung am / bei</b>	12/2024 bei 55.304 km		
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		<b>BriefNr</b>	GJ935947
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	ausreichend	<b>Hubmittel / Grube</b>	ja
<b>Probefahrt</b>	nicht durchgeführt	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	8004 / ASQ 02925		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.179 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/50 R18 95W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	3mm / 3mm
2)	225/50 R18 95W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm

### Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/60 R16 99H	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	6mm / 6mm
2)	215/60 R16 99H	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	7mm / 7mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 04/2026		

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**

## Ausstattung

### Serienausstattung

- Ablagen
- Airbag, Fahrer und Beifahrer
- Airbag, Kopfairbags
- Allergenfilter
- Antiblockiersystem (ABS)
- Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern
- Berganfahrrassistent
- Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre)
- Dachreling, schwarz
- Dieselpartikelfilter
- Easy Start (Start-Stopp-Taste)
- Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion
- ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschlossenes Ablagefach auf der Armaturentafel
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Getönte Scheiben
- Heckscheibe beheizbar
- Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
- ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen
- Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar
- LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahllicht
- LED-Nebelscheinwerfer
- Lenkrad beheizbar (DSG)
- Leseleuchten vorn am Dachhimmel
- Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit
- Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Farbig
- Müdigkeitserkennung
- Paket: Komfort PLUS
- Paket: Winter BASIC
- Radhausabdeckung
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Reifen-Mobilitätsset
- Reifendrucküberwachung
- Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar
- Schaltempfehlungsanzeige
- Sicherheitsgurte
- Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze
- Skoda Care Connect
- Speedlimiter
- Steckdose 12V - im Kofferraum
- Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe lackiert
- Wegfahrsperre

- Aeroscheibenwischer vorn
- Airbag, Fahrer-Knieairbag
- Airbag, Seitenairbags vorne
- Allrad Permanent
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung
- Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert
- Beleuchteter Kofferraum
- Bremsassistent, hydraulisch (HBA)
- Dachhimmel Grau
- Dekoreinlage Style
- Digital Cockpit Plus (Virtuelles Cockpit)
- eCall
- Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+)
- Fahrlichtassistent und Regensor
- Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung
- Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
- Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung)
- Innenspiegelabblendung, automatisch
- Kofferraumabdeckung, fest
- LED-Bremsleuchte im Heckspoiler
- LED-Hockelleuchten in Kristallglasoptik
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahllicht
- Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
- Motorschleppmomentregelung (MSR)
- Multikollisionsbremse
- Paket: Infotainmentpaket Bolero
- Paket: Parken BASIC
- Polster: Stoff
- Radiozubehör: 8 Lautsprecher
- Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C)
- Räder: 18"-Leichtmetallfelgen Procyon, Aero schwarz matt (4x4)
- Servolenkung, elektromechanisch
- Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen
- Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V - in der Mittelkonsole
- Verzurrösen im Kofferraum
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

- Lackierung: Metallic
- Paket: Licht & Sicht (Matrix LED-Hauptscheinwerfer - LED-Ambientebeleuchtung)
- Paket: Traveller BASIC (Prädiktiver Adaptiver Abstandsassistentp ACC (Regelbereich bis 210 km/h) - Adaptiver Spurhalteassistent - Verkehrszeichenerkennung - Kapazitives Lenkrad mit Hands Off Detection - USB-C Ladeanschluss am Innenspiegel - Notfall- und Stauassistent)
- Polster: Stoff-Microfaserausstattung (Sitzbezüge in Stoff, Microfaser und Kunstleder kombiniert mit hochwertigen Materialien)

- Paket: Infotainmentpaket Amundsen (Dynamisches Radio-Navigationssystem Amundsen - Kapazitives 8" Farbdisplay - Digital Cockpit Plus (Virtuelles Cockpit) - SmartLink (Android Auto und Apple CarPlay) - Wireless SmartLink - Sprachbedienung - Phonebox mit induktiver Aufladefunktion (Verbindung über Außenantenne) - Infotainment Online (Laufzeit 3 Jahre) - Mapcare Navigationsdaten-Aktualisierung)
- Paket: Winter PLUS (Beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze - Beheizbare Scheibenwaschdüsen für die Windschutzscheibe - Scheinwerferreinigungsanlage - Beheizbare Windschutzscheibe)

## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 06.05.2025	1.310,42 €

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
*(Lieferung durch Drittspielstleister)*
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
*(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)*
- eine Fotodokumentation des Fahrzeugs

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

## Bemerkungen

- Der 2.Radsatz gehört nicht zur Ausstattung und wurde nicht in der Bewertung berücksichtigt.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht ([Online Link](#))



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Navigation



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



**Abbildung 25:** Sonstiges



**Abbildung 26:** Sonstiges



**Abbildung 27:** Sonstiges



## Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)

Fahrgestellnummer: TMBLJ7NU4N5057973

Hersteller / Modell: SKODA SKODA Karoq 2.0 TDI SCR 4x4 DSG Style

Datum	KM-Stand	Beschreibung
12.02.2025	58.668	Systemtest/Eigendiagnose
19.12.2024	55.304	Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
07.08.2024	47.956	Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Getriebeöl ern/prüfen; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel; Ölwechsel - Hinterachse; Reparatur Sonstiges; Wartung Sonstiges
27.07.2023	26.648	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges