



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür vorne rechts Türgriff, zerkratzt, lackieren




Bild 14 : Reifendichtmittel Verwendungsdatum abgelaufen (10.2024)



Bild 15 : Alufelge vorn rechts verschrammt (glanzgedreht)



Bild 16 : Alufelge vorn rechts verschrammt (glanzgedreht)



Bild 17 : Alufelge vorn links verschrammt (glanzgedreht)



Bild 18 : Bremsscheiben 2. Achse eingelaufen




Bild 19 : Bremsscheiben 2. Achse eingelaufen