

DEKRA Automobil GmbH  
Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg




Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Planegg  
Robert-Koch-Str. 3  
82152 Planegg  
Telefon 089 / 89924-0  
Fax 089 / 89924-150  
E-Mail planegg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Daniel Schneider  
Tel. direkt 089 89924-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**M XT1253**

**FIN**

**TMBLN7NS3M8056748**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
30.06.2025  
25.08.2025, 09:00 Uhr, durch Herrn Daniel Schneider bei 25.08.25 DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Planegg, Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.  
25.08.2025  
Leasing-Nr. 4100812

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-326,00 EUR
	ohne MwSt.	-273,95 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-326,00 EUR
	ohne MwSt.	-273,95 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
3 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.08.2021	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG	Aufbauart	Geländewagen
Türen	Sportline	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	5	HSN / TSN	8004 / AVW
Schlüssel-Nr.	TMBLN7NS3M8056748	Km-Stand abgelesen	62501
Nächste HU §29 StVZO	40466554	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	09 / 2026	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	4 / Reihenmotor	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
Antriebsart	1968		N1 I
Felgen	Allrad	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Polster / Farbe	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Perlcoloreffekt
	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	7 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.03.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Ablagefach auf dem linken Radhauskasten, Ablagefächer hinter den Radhauskasten im Kofferraum, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Allrad Permanent, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch, Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Cargo-Elemente im Kofferraum, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Carbon mit SPORTLINE-Logo, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Dritter Fahrzeugschlüssel, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle des Zündschlosses), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fahrprofilwahl, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC inkl. Off-Road-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten vorne und hinten, Fußraumbeleuchtung vorne und hinten,

Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec (Start/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung), Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer Aero inkl. Scheibenwaschanlage, Heckspoiler, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorne fest integriert, hinten höheneinstellbar, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten, Lackierung: Sonderlackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad (DSG) mit Multifunktionstasten, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Nebelscheinwerfer mit integriertem LED Tagfahrlicht, Netzprogramm im Kofferraum, Parksensoren hinten, Polster: Microfaser Sport-Schwarz, Progressivlenkung, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Triglav Anthrazit-Glanzgedreht, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, längs verschiebbar, einstellbare Lehnenneigung, Scheibenwaschdüsen beheizt, Scheinwerferreinigungsanlage, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kodiaq, Sitze: Beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Skoda Care Connect, Speedlimiter, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole und im Kofferraum, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Sunset, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung inklusive Phonebox, Variables Befestigungskonzept im Kofferraum (nur bei 5-Sitzer), Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PLJ	Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)
PK0	Anhängierzugvorrichtung, Schwenkbar
3CX	Gepäcknetztrennwand
PHB	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)
	Lackierung: Metallic
	Lackierung: Perleffekt
PLK	Lenkrad: Beheizbares Sport-Lederlenkrad (DSG) mit Multifunktionstasten
9S6	Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Farbige
EM1	Müdigkeitserkennung
WD1,YO	Paket: Business Amundsen (Scout, Sportline)
L	
7X2	Parksensoren vorn & hinten
RAC,9S6	Radio: Infotainmentsystem Amundsen (Scout, Sportline)
PWF	Rückfahrkamera
PKP	Variabler Ladeboden im Kofferraum
PKV	Windschutzscheibe, drahtlos beheizbar

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Tirefit, abgelaufen, erneuern	50	voll	-50	-42,02
2. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair	184	voll	-184	-154,62
3. Tür hinten links, eingedellt, drücken	92	voll	-92	-77,31
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>326</b>		<b>-326</b>	<b>-273,95</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfängerabdeckung hinten Oberteil, eingedellt, (Bild 14)  
Tür hinten rechts, eingedellt, (Bild 15)

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Daniel Schneider

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
25.08.2025	.	.
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift