



Skoda Superb Wagon '15

Sup.Com.2.0TDI 4WD Amb.140 Aut

FIN	TMBLR7NP5M7034756
Kennzeichen	M-HA1598
Erstzulassungsdatum	16.12.2020
Fahrzeugfarbe	Blau
Raucherfahrzeug	Nein

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	TMBLR7NP5M7034756	Gesamtanzahl der Sitze	5
Karosserietyp	Kombi	Getriebe	Automatik
Anzahl Türen	5	Gänge	7
Erstzulassungsdatum	16.12.2020	Interieurfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugfarbe	Blau
Marke	Skoda	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Superb Wagon '15	Polsterart	Stoff
Antriebsart	Allrad		

AUFTRAGSDetails

Kunden	Arval Deutschland (NEW)	Begutachtungsdatum	30.06.2025 11:57:21
Inspektion - ID	8559217	Inspektionsort	SLC Suloja Lager Center GmbH NL Schwalmtal

KOSTENÜBERSICHT

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
3 Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen	452,50 €
4 Alufelge hinten links	Kratzer	Ersetzen	452,50 €
1 Innenraum	Gebrochen	Ersetzen	76,90 €
Gesamtkosten			981,90 €

Rücknamepauschale

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
2 Zusätzliche Räder	Kratzer	Ersetzen	150,00 €
Gesamtkosten			150,00 €

MINDERWERT (exkl. MwSt.)

945,00 €

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Dachreling	Ja	Einparkhilfe vorn	Nein
Tempomat	Ja	Einparkhilfe hinten	Ja
Multifunktionslenkrad	Ja	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Sitzheizung vorne	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	8,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	7,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 H	Winter	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Zusätzliche Räder

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Alufelge vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Alufelge hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Innenraum

