



Kia Sportage-NQ5-2022: GG681SH

N° Chassis:	U5YPV81HDNL023725	Version:	KIA Sportage / 2021 / 5P / SUV 1.6 T-GDI 265 PHEV
1ière MEC:	2/06/2022	CV fiscaux:	AUTO 4WD DESIGN
Kilométrage inspection:	50374	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

235/50/19/103 Y				
Pneus d'été:	AVG	Autre: 40%	AVD	Autre: 35%
	ARG	Autre: 45%	ARD	Autre: 45%
Profondeur de pneu AVG	5.7			
Profondeur de pneu AVD	5.9			
Profondeur de pneu ARG	5.2			
Profondeur de pneu ARD	5.1			
Taille de pneu AVG	235/50 R 19 103 Y			
Taille de pneu AVD	235/50 R 19 103 Y			
Taille de pneu ARG	235/50 R 19 103 Y			
Taille de pneu ARD	235/50 R 19 103 Y			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	263			
Marque de pneu AVD	263			
Marque de pneu ARG	263			
Marque de pneu ARD	263			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (220V)	1	Runflat	Non

Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Pare-chocs AV, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure de pare-chocs AVG, Griffe(s), Peindre



Aile AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Moulure d'aile AVD, Griffe(s), Acceptable



Coin pare-choc ARD, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

