

Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **PX626G**
Model **Captur** 1e **05/10/2017**
tenaamstelling
Versie **Energy TCe 90pk**
S&S Intens
Chassisnummer **VF12R051558481949**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **226714**

Datum & plaats van inspectie

Datum 11/08/2025 14:20:24
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				250,00	0,00	250,00
6417480 4	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
6417480 5	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	250,00 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0,00 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	250,00 €

Schades zonder groep

64174804	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen
----------	----------------	-----------	-----------

64174805	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
----------	--------------	-----------	----------------------------------

