

Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **NZ126R**
 Model **Clio Estate** 1e **24/05/2017**
 tenaamstelling
 Versie **TCe 120pk S&S Limited**
 Chassisnummer **VF17RBU0C56433910**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **54051**

Datum & plaats van inspectie

Datum 15/08/2025 10:01:04
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				746,15	-223,84	522,31
6434279 6	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)	460,15	-138,04	322,11
6434279 7	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
6434279 5	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
6434279 9	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
6434279 3	Onderhoudsboek	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	746,15 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-223,84 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	522,31 €

Schades zonder groep

64342796 Motorkap Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)



64342797 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64342795 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64342799 Herstellingskit banden Ontbreekt Vervangen

64342793 Onderhoudsboek Ontbreekt Vervangen