

Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **PS061V**
Model **Clio Estate** 1e **12/09/2017**
tenaamstelling
Versie **TCe 120pk S&S
Intens**
Chassisnummer **VF17RBU0C58672822**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **133840**

Datum & plaats van inspectie

Datum 22/07/2025 11:27:03
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				3547,58	-1064,26	2483,32
63388280	Dashboard	Kras(sen)	Vervangen	1068,78	-320,63	748,15
63388295	Dak	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)	707,14	-212,14	495,00
63388288	Dakstijl R	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)	461,17	-138,35	322,82
63388287	Motorkap	Steenslag	Herstellen en spuiten (compleet)	460,15	-138,04	322,11
63388279	Contactsleutel	Gebroken	Vervangen	250,00	-75,00	175,00
63388281	Interieur	Chemische schade	Reinigen (hondenharen/chemisch)	195,00	-58,50	136,50
63388285	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
63388284	Band V L	Scheur	Vervangen	140,00	-42,00	98,00
63388293	Bumper A sierlijst	Gebroken	Vervangen	122,34	-36,70	85,64
63388292	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63388283	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63388294	Bumper A R hoek	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63388291	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63388282	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63388286	Dakstijl L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63388290	Scherf A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
63388289	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	3547,58 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-1064,26 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	2483,32 €

Schades zonder groep

63388280 Dashboard Kras(sen) Vervangen



63388295 Dak Chemische schade Herstellen en spuiten (compleet)



63388288 Dakstijl R Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)



63388287 Motorkap Steenslag Herstellen en spuiten (compleet)



63388279 Contactsleutel Gebroken Vervangen



63388281 Interieur Chemische schade Reinigen (hondenharen/chemisch)



63388285 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63388284 Band V L Scheur Vervangen



63388293 Bumper A sierlijst Gebroken Vervangen



63388292 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63388283 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63388294 Bumper A R hoek Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63388291 Deur V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63388282 Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63388286 Dakstijl L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63388290 Scherm A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



63388289 Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

