

Kentekenplaat PS061V Merk: Renault Model: Clio Estate Versie: TCe 120pk S&S Intens Chassisnummer VF17RBU0C58672822 Kilometerstand 133840 1ste tenaamstelling 12-09-17 Carrosserie uitvoering Combi Aandrijving: Voor Versnellingsbak Handgeschakeld 6 versne Brandstof: Benzine Euronorm:	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels	Ja	Nee	ALGEMENE GEGEVENS																		
			✗	Locatie	Profiel	Maat	Make															
		Onderhoudsboek aanwezig		VL																		
		Instructieboek aanwezig		AL																		
		Noodwiel aanwezig		VR																		
		✓		AR																		
		2		Locatie	Profiel	Maat	Make															
				VL																		
				AL																		
				VR																		
		AR																				
Aantal zitplaatsen: 5 Type lak: Metallic		Hulpmateriaal <table> <tr> <td></td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> <td>Ok</td> <td>N. Ok</td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal/230V)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Ja	Nee	Ok	N. Ok	Aantal laadkabels (normaal/230V)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	0			
	Ja	Nee	Ok	N. Ok																		
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0																					
Aantal laadkabels (snelladen)	0																					

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts			UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Schade plaats	Soort				
1	Contactsleutel	Gebroken	Carkit	✓	Centrale deurvergrendeling	✓
2	Dashboard	Kras(sen)	Elect. ramen V	✓	Elect. ramen A	✓
3	Interieur	Chemische schade	Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type airco	Airco automatisch
4	Velg A L alu	Kras(sen)	Type koffer.afdekking	Rolhoes aanwezig		
5	Scherf A L	Kras(sen)				
6	Band V L	Scheur				
7	Velg V L alu	Kras(sen)				
8	Dakstijl L	Kras(sen)				
9	Motorkap	Steenslag				
10	Dakstijl R	Steenslag				
11	Deur A R	Kras(sen)				
12	Scherf A R	Kras(sen)				
13	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)				
14	Bumper A	Kras(sen)				
15	Bumper A sierlijst	Gebroken				
16	Bumper A R hoek	Kras(sen)				
17	Dak	Chemische schade				

UITRUSTING EXTERIEUR	
Parkeersensoren V	Parkeersensoren A
✓	✓

ADRES INNAME 22-07-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH	ADRES OPSLAG	Fleet / Vloot	Dealer
--	---------------------	----------------------	---------------

Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt			
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig?			
Ja		Nee	

Handtekening Inspecteur	Ondergetekende	Handtekening	Handtekening
	Geen tegenpartij (Bestuurder)	Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	