



Renault Clio Estate: PS061V											
Chassisnummer:		VF17RBU0C58672822		Versie:		TCe 120pk S&S Intens					
1ste tenaamstelling:		12/09/2017		Fiscale PK:		0					
Inspectie kilometerstand:		133840		Kilowatt:		88					
Carrosserie uitvoering:		Combi		Kleur carrosserie		Noir Etoile					
Versnellingsbak:		Handgeschakeld 6 versnellingen		Type lak		Metallic					
Transmissie:		Voor									
Brandstof:		Benzine									
Functionerende motor		Ja									
Aantal deuren		5									
Aantal zitplaatsen		5									
Opties											
Centrale deurvergrendeling				Carkit							
Totaal aantal sleutels		2		Parkeersensoren V							
Elect. ramen V				Parkeersensoren A							
Elect. ramen A				Type trekhaak							
Type koplampverlichting		LED koplampverlichting		Type kofferafdekking		Geen trekhaak					
Type navigatiesysteem		Navigatiesysteem full map		Rolhoes aanwezig							
Type stoelbekleding		Stoelbekleding deels kunstleder									
Type airco		Airco automatisch									
Type onderhoudsboek		Onderhoudsboek aanwezig									
Type instructieboek		Instructieboek aanwezig									
Banden											
Locatie		Positie		Maten		Diepte		Merk		Type	
Bandenprofiel diepte V L										5.0	
Bandenprofiel diepte V R										4.9	
Bandenprofiel diepte A L										4.5	
Bandenprofiel diepte A R										6.0	
Bandenmaat V L										195/55 R 16 87 H	
Bandemaat V R										195/55 R 16 87 H	
Bandenmaat A L										195/55 R 16 87 H	
Bandenmaat A R										195/55 R 16 87 H	
Type band V L										Zomer	
Type band V R										Zomer	
Type band A L										Zomer	
Type band A R										Zomer	
Bandenmerk V										256	
Bandenmerk V R										256	
Bandenmerk A L										256	
Bandenmerk A R										256	
Voorzijde		Links		195 / 55 / 16 / 87 / H /		5,0 mm		Continental		Zomer	
		Rechts		195 / 55 / 16 / 87 / H /		4,9 mm		Continental		Zomer	
Achterzijde		Links		195 / 55 / 16 / 87 / H /		4,5 mm		Continental		Zomer	
		Rechts		195 / 55 / 16 / 87 / H /		6,0 mm		Continental		Zomer	
Hulpmateriaal											
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0									
Aantal laadkabels (snelladen)		0									
Type hulpmiddel bij pech		Noodwiel aanwezig									
Totale kosten excl. BTW										0	
Contactsleutel, Gebroken, Vervangen										0,00	



Dashboard, Kras(sen), Vervangen	0,00
---------------------------------	------



Interieur, Chemische schade, Reinigen (hondenharen/chemisch)	0,00
--	------



Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Band V L, Scheur, Vervangen	0,00
-----------------------------	------



Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Dakstijl L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Dakstijl R, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------




Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Bumper A sierlijst, Gebroken, Vervangen	0,00
---	------



Bumper A R hoek, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

