



Renault Clio Estate: PS061V											
Chassisnummer:		VF17RBU0C58672822		Versie:		TCe 120pk S&S Intens					
1ste tenaamstelling:		12/09/2017		Fiscale PK:		0					
Inspectie kilometerstand:		133840		Kilowatt:		88					
Carrosserie uitvoering:		Combi		Kleur carrosserie		Noir Etoile					
Versnellingsbak:		Handgeschakeld 6 versnellingen		Type lak		Metallic					
Transmissie:		Voor									
Brandstof:		Benzine									
Functionerende motor		Ja									
Aantal deuren		5									
Aantal zitplaatsen		5									
Opties											
Centrale deurvergrendeling				Carkit							
Totaal aantal sleutels				2		Parkeersensoren V					
Elect. ramen V				Parkeersensoren A							
Elect. ramen A				Type trekhaak							
Type koplampverlichting				LED koplampverlichting		Geen trekhaak					
Type navigatiesysteem				Navigatiesysteem full map		Rolhoes aanwezig					
Type stoelbekleding				Stoelbekleding deels kunstleder							
Type airco				Airco automatisch							
Type onderhoudsboek				Onderhoudsboek aanwezig							
Type instructieboek				Instructieboek aanwezig							
Banden											
Locatie		Positie		Maten		Diepte		Merk		Type	
Bandenprofiel		diepte		V L						5.0	
Bandenprofiel		diepte		V R						4.9	
Bandenprofiel		diepte		A L						4.5	
Bandenprofiel		diepte		A R						6.0	
Bandenmaat		V L								195/55 R 16 87 H	
Bandemaat		V R								195/55 R 16 87 H	
Bandenmaat		A L								195/55 R 16 87 H	
Bandenmaat		A R								195/55 R 16 87 H	
Type band		V L								Zomer	
Type band		V R								Zomer	
Type band		A L								Zomer	
Type band		A R								Zomer	
Bandenmerk		V								256	
Bandenmerk		V R								256	
Bandenmerk		A L								256	
Bandenmerk		A R								256	
Voorzijde		Links		195 / 55 / 16 / 87 / H /		5,0 mm		Continental		Zomer	
		Rechts		195 / 55 / 16 / 87 / H /		4,9 mm		Continental		Zomer	
Achterzijde		Links		195 / 55 / 16 / 87 / H /		4,5 mm		Continental		Zomer	
		Rechts		195 / 55 / 16 / 87 / H /		6,0 mm		Continental		Zomer	
Hulpmateriaal											
Aantal laadkabels (normaal/230V)				0							
Aantal laadkabels (snelladen)				0							
Type hulpmiddel bij pech				Noodwiel aanwezig							
Contactsleutel, Gebroken, Vervangen											



Dashboard, Kras(sen), Vervangen



Interieur, Chemische schade, Reinigen (hondenharen/chemisch)



Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Band V L, Scheur, Vervangen



Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Dakstijl L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl R, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A sierlijst, Gebroken, Vervangen



Bumper A R hoek, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)

