

Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **SG715N**
 Model **Clio Estate** 1e **05/04/2018**
 tenaamstelling
 Versie **Energy TCe 90pk**
S&S Limited
 Chassisnummer **VF17RE20A60300808**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **47773**

Datum & plaats van inspectie

Datum 24/04/2025 13:00:24
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1046,03	-313,80	732,23
5998652 4	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	545,25	-163,57	381,68
5998652 5	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	500,78	-150,23	350,55
5998652 6	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN 1046,03 €
 NIET IN REKENING GEBRACHT **-313,80 €**

DOOR TE BELASTEN KOSTEN 732,23 €

Schades zonder groep

59986524 Deur V L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59986525 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



59986526 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

