

# Zustandsbericht

**TÜVNORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



## 1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	<b>VIN-Abfrage</b>	HU vorhanden bis:	<b>06/25</b>
Hersteller:	<b>Renault</b>	Antrieb:	<b>Diesel</b>
Typ:	<b>Kangoo 1.5 dCi</b>	Getriebe / Gänge:	<b>Schaltgetriebe, 6 Gänge</b>
Submodel:	<b>Rapid Extra</b>	Nennleistung:	<b>81 kW / 110 PS</b>
Fahrgestellnummer:	<b>VF1FWD2J262463254</b>	Hubraum:	<b>1461 ccm</b>
Laufleistung abgelesen:	<b>79.581 km</b>	Schadstoffklasse:	<b>EU6</b>
Erstzulassung:	<b>19.06.2019</b>		
Farbe:	<b>GRAU SILVER</b>		
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>		

# Zustandsbericht

**TÜV NORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025

Auftragsnummer: 1004510704

## 2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Fahrerseite
2	Außentemperaturanzeige
3	Eco Mode (Fahrmodusschalter)
4	Elektr. Bremskraftverteilung
5	Karosserie/Aufbau: Kasten
6	Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP
7	Reserverad in Fahrbereifung
8	Servolenkung
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Gurtstraffer
11	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6
12	Scheibenbremse hinten
13	Triebwerkunterschutz
14	Antriebsart: Frontantrieb
15	Getriebe 6-Gang
16	Wegfahrsperre
17	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control

Nr.	Bezeichnung
18	Kopfstützen verstellbar
19	Modellpflege
20	Radstand 2697 mm
21	Seitenauflprallschutz
22	Fensterheber elektrisch vorn
23	Schaltpunktanzeige
24	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
25	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
26	Ablagegalerie
27	Anti-Blockier-System (ABS)
28	Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
29	Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
30	Seitenschutzleisten
31	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
32	Drehzahlmesser
33	Rußpartikelfilter
34	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Klang & Klima-Paket mit R-Link
3	* Bordcomputer
4	* Innenraumfilter: Pollenfilter
5	* 4 Lautsprecher
6	* Freisprecheinrichtung Bluetooth
7	* USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
8	* Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
9	* Klimaanlage

Nr.	Bezeichnung
10	* Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom
11	Verglasung rundum
12	Einparkhilfe hinten
13	Airbag Beifahrerseite
14	Seitenairbag vorn
15	Laderaumtrennwand mit Fenster
16	Sitz vorn links höhenverstellbar
17	Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischeranlage
18	Schiebetür rechts mit Fenster
19	Radzierkappen

Zubehör:

Nr.	Bezeichnung
1	Regalsystem
2	PDC vorn

# Zustandsbericht

**TÜVNORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

---

## 3. Ausbauinformationen

Regalsystem

# Zustandsbericht

**TÜVNORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

## 4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

### Servicenachweis

Fahrgestellnummer VF1FWD2J262463254  
Fahrzeugtyp: Renault Kangoo 1.5 dCi 81 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	09.07.2021	31018
2	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	21.06.2023	64538

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeföhrten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen oder entsprechendem Alter kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

fahrbereit  nicht fahrbereit  rollfähig  
 nicht verkehrssicher  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

## 5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument mit Anzeigen	✓ Navigationssystem funktionsfähig

✓ = funktionsfähig

✗ = nicht funktionsfähig

— = nicht vorhanden

## 6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe	Summe €
1	Seitenteil hinten links instandgesetzt	1.783,00

## 7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden
1	Heckklappenverkleidung	1, 2	Zerkratzt
2	Verkleidung hinten	3, 4	Zerkratzt
3	Radhaus innen rechts	5, 6	Zerkratzt
4	Motorhaube	7, 8	Steinschlag
5	Tür hinten rechts	9, 10, 11	zerkratzt
6	Tür vorne rechts	12, 13	zerkratzt
7	Spiegelkappe rechts	14, 15	Kratzer
8	Innenraum	16, 17, 18, 19	Innenraum verschmutzt Sitze fleckig
9	Tönungsfolie Schiebetür	20, 21	Zerkratzt
10	Frontscheibe	22, 23	Steinschläge
11	Spiegelkappe links	24, 25	Kratzer
12	Einstieg vorne links	26, 27, 28	Innenschweller beschädigt
13	Heckklappe	29, 30	zerkratzt
14	Fondseite rechts	31, 32	zerkratzt

# Zustandsbericht

**TÜVNORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

---

## **Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

# Zustandsbericht

**TÜVNORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

## 8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Michelin	4
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Michelin	4
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Michelin	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Michelin	5



# Zustandsbericht

TÜVNORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

## 9. Fotodokumentation Fahrzeug

### 9.1 Fahrzeug



Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Motorraum

# Zustandsbericht

**TÜV NORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 7: Fahrgestellnummer

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

## 9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad




Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

# Zustandsbericht

**TÜV NORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

# Zustandsbericht

**TÜVNORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 5: Kofferraum / Laderraum



Bild 6: Kofferraum / Laderraum

# Zustandsbericht

**TÜVNORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 7: Regalsystem



Bild 8: PDC vorn

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

## 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Service Information

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Heckklappenverkleidung Zerkratzt



Bild 2: Kratzer Heckklappenverkleidung



Bild 3: Innenraum / Verkleidung hinten Zerkatzt



Bild 4: Kratzer Verkleidung



Bild 5: Kratzer Radhaus rechts



Bild 6: Karosserie / Radhaus innen rechts Zerkatzt

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 7: Karosserie / Motorhaube Steinschlag



Bild 8: Steinschläge Motorhaube



Bild 9: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 10: Kratzer Schiebetür



Bild 11: Kratzer Schiebetür



Bild 12: Kratzer Tür vorne rechts

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 15: Kratzer Spiegelkappe



Bild 16: Fußraum rechts, Beifahrersitz, Türverkleidung



Bild 17: Flecken Beifahrersitz



Bild 18: Fußraum links, Fahrersitz, Türverkleidung

# Zustandsbericht

TÜV NORD

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 19: Flecken Fahrersitz



Bild 20: Karosserie / Tönungsfolie Schiebetür Zerkratzt



Bild 21: Kratzer Tönungsfolie



Bild 22: Karosserie / Frontscheibe Steinschläge



Bild 23: Steinschläge Frontscheibe



Bild 24: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer

# Zustandsbericht

**TÜV NORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 25: Kratzer Spiegelkappe



Bild 26: Schaden Einstieg



Bild 27: Schaden Einstieg



Bild 28: Karosserie / Einstieg vorne links  
Innenschweller beschädigt



Bild 29: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 30: Kratzer Heckklappe

# Zustandsbericht

**TÜV NORD**

Besichtigungsdatum: 25.4.2025  
Auftragsnummer: 1004510704



Bild 31: Karosserie / Fondseite rechts zerkratzt



Bild 32: Kratzer Fondseite rechts