

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 130467986

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

11/04/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25175476

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S094D172

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL

(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour

94000 CRETEIL

Tél : 01.43.99.21.21 Fax : 01.43.99.92.94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 094D1294

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ère mise
en circulation

CT-491-BA(F)

28/07/2016

27/02/2001

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1KC0BAF24356834

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

MRE1102KR904

ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur
professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

177728

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est
atteint : AVD, AVG6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou
gâches manquantes ou mal fixées : AVG7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du
véhiculeDÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation
horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR, ARD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé : AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

25.01.2023 : 175 126 km / 31.03.2021 : 169 544 km / 01.02.2021 : 168 977 km

07.02.2019 : 156 962 km / 28.01.2019 : 156 801 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		3 %	
Forces verticales :	696 daN		463 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	230 daN	258 daN	132 daN	138 daN
Déséquilibre (< 20%) :	11 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	230 daN	258 daN	132 daN	138 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 65 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %				
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.006				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.1 %	-1.1 %		
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	-4.0 %	-4.0 %		