

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/03/11

Plate Number **L 925PP**
 Make **RENAULT**
 Model **Grand Kangoo**
 Vehicle Description **Energy dCi 110 Expression 7-Sitzer 81KW**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2019/01/30	4012 KM	repair	Reifen ab/aufmontieren	Reifen Partner GmbH
2019/01/30	0 KM	repair	Reifendepot 4 Felgen 4 Winterreifen	- Reifen Partner GmbH - Reifen Partner GmbH - Reifen Partner GmbH
2019/05/17	6783 KM	repair	Räder umstecken	Top-Reifen-Team GmbH & CO KG
2019/05/17	0 KM	repair	Reifendepot	Top-Reifen-Team GmbH & CO KG
2019/10/29	10082 KM	repair	Ölwechsel / Service Mat	Sonnleitner GmbH
2019/11/08	11570 KM	repair	Räder umstecken	Top-Reifen-Team

				GmbH & CO KG
2019/11/08	0 KM	repair	Reifendepot	Top-Reifen-Team GmbH & CO KG
2020/05/15	0 KM	repair	Reifen ab/aufmontieren Reifendepot	- Top-Reifen-Team GmbH & CO KG - Top-Reifen-Team GmbH & CO KG
2020/11/02	17579 KM	repair	Reifen ab/aufmontieren	Top-Reifen-Team GmbH & CO KG
2020/11/02	0 KM	repair	Reifendepot	Top-Reifen-Team GmbH & CO KG
2021/07/30	20827 KM	repair	§ 57 oder § 55 20% Plakette für §57a	- Sonnleitner GmbH - Sonnleitner GmbH
2022/05/09	24676 KM	repair	Motoröl-Schmiermittel	BestDrive Austria GmbH
2022/05/09	0 KM	repair	Räder umstecken Reifendepot	- BestDrive Austria GmbH - BestDrive Austria GmbH

2022/11/18	29504 KM	repair	• Räder umstecken	• BestDrive Austria GmbH
2022/11/18	0 KM	repair	• Reifendepot	• BestDrive Austria GmbH
2023/01/13	30932 KM	repair	• Service inkl. Ölwechsel Air-Kat Klima rep./Kondensator ern.	• Sonnleitner GmbH • Sonnleitner GmbH • Sonnleitner GmbH
2023/05/02	0 KM	repair	• Räder umstecken Reifendepot	• BestDrive Austria GmbH • BestDrive Austria GmbH
2023/05/22	34547 KM	repair	• Plakette für §57a § 57 oder § 55 20%	• Sonnleitner GmbH • Sonnleitner GmbH
2023/09/29	38383 KM	repair	• Bremsscheiben & Klötze hi.	• Sonnleitner GmbH
2023/11/14	0 KM	repair	• Räder umstecken Reifendepot	• BestDrive Austria GmbH • BestDrive Austria GmbH
2023/11/27	40163 KM	repair	• Spurkontrolle	• Sonnleitner GmbH
2024/01/16	41253 KM	repair	• Batterie ern.	• Sonnleitner GmbH

2024/07/25	46051 KM	repair	• § 57 oder § 55 20% Plakette für §57a	• Sonleitner GmbH • Sonleitner GmbH
2019/09/05	0 KM	repair	• Karosserie/Haverie: Frontschaden	• Sonleitner GmbH