



Renault Master-2010: FR059MK

N° Chassis:	VF1MA000765109791	Version:	RENAULT Master / 2019 / 4P / Fourgon tôle CA Tr GCF
1ère MEC:	20/07/2020	CV fiscaux:	F3500 L2H2 dCi 135
Kilométrage inspection:	81177	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie:	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture:	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées):	Tôle
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Gris Foncé
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	7		
Nombre appuis-têtes:	7		
Type de jantes (montées):	Tôle		
Catégorie:	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	1	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	1	Porte latérale coulissante Droite	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

225/65/16/112 R			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 20%	AVD
	ARG	Continental: 50%	ARD
Profondeur de pneu AVG			7.0
Profondeur de pneu AVD			7.0
Profondeur de pneu ARG			5.0
Profondeur de pneu ARD			5.0
Taille de pneu AVG			225/65 R 16 112 R
Taille de pneu AVD			225/65 R 16 112 R
Type de pneu AVG			Toutes saisons
Type de pneu AVD			Toutes saisons
Type de pneu ARG			Toutes saisons
Type de pneu ARD			Toutes saisons
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			256
Marque de pneu ARD			256

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Dégâts chimiques, E - Remplacer



Aile AVG, Pas d'origine, Le - Remplacer et peindre



Serrure de porte AVG, Forcé, E - Remplacer



Coin de panneau ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Bas de caisse ext D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Feu ARG, Cassé, E - Remplacer



Montant de toit G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pavillon caisse, Bosse(s), Acceptable

