

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/24

Plate Number **G7-18-ZS**
 Make **RENAULT**
 Model **Captur**
 Vehicle Description **Energy TCe 90 ActieAuto 5d Limited APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/12/07	0 KM	damage	Rechts achter Spatbord RA TGP rijdt achterop	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2023/02/06	0 KM	damage	Links achter Achterlicht L gepark. auto tgp aan	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2022/05/10	0 KM	damage	Rechterzijde Deur RA gepark.aangr.bek.tgp	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2025/07/15	53516 KM	repair	- Paravan - Vervuild - Reinigen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Renault OH B - NVT - Uitvoeren	- Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, ,
2024/04/26	38959 KM	repair	- Renault OH A - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	- Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, ,

			- Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, ,
2024/01/05	35698 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Koplamp unit - NVT - Afstellen	- Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, ,
2023/04/18	27353 KM	repair	- Renault OH B - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen - Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, , - Vakgarage Kok ; Stam, ,
2021/10/16	14545 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	- Kwik-Fit Fleet, , - LeasePlan Nederland N.V., ,
2021/10/15	14531 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Renault Nieuwendijk Zaandam, ,
2021/02/24	8693 KM	repair	- Renault OH A - NVT - Uitvoeren Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	- James Auto Service Buurman, , - James Auto Service Buurman, ,



ALD
Automotive

