



Renault Captur-2013: FH722ZM

N° Chassis:	VF1R8700663429027	Version:	RENAULT Captur 5p Crossover RED EDITION TCe 150 EDC FAP
1ière MEC:	19/07/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	54953	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Anthracite
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	2	Cache bagages	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Semi-cuir Alcantara

Degré d'usure

205/55/17/95 V			
Pneus d'été:	AVG	Pirelli: 35%	AVD
	ARG	Continental: 20%	ARD
Profondeur de pneu AVG			6.0
Profondeur de pneu AVD			6.0
Profondeur de pneu ARG			7.0
Profondeur de pneu ARD			7.0
Taille de pneu AVG			205/55 R 17 95 V
Taille de pneu AVD			205/55 R 17 95 V
Taille de pneu ARG			205/55 R 17 95 V
Taille de pneu ARD			205/55 R 17 95 V
Type de pneu AVG			été
Type de pneu AVD			été
Type de pneu ARG			été
Type de pneu ARD			été
Marque de pneu AVG			264
Marque de pneu AVD			264
Marque de pneu ARG			256
Marque de pneu ARD			256

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Console centrale, Résidu de colle, Acceptable



Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Capot, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Tapis de coffre, Manque, E - Remplacer



Coin pare-choc ARG, Griffe(s), Peindre

