

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF1R87006 63978985	Merk	RENAULT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G4-30-JD	Model	Captur Energy TCe 90 ActieAuto 5d Intens APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	04-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Oranje Metallic
Km stand	90 884 km	Cylinderinhoud	898	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 205/55/17 Zomer 5.5 mm		Continental 205/55/17 Zomer 5.5 mm	
Continental 205/55/17 Zomer 5.0 mm		Continental 205/55/17 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

2



Onderdeel	Dakspoiler
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

3



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Dakstijl
Positie	Rechts
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling