



Renault Captur-2013: FM411QK

N° Chassis:	VF1R8700863372992	Version:	RENAULT Captur 5p Crossover Business dCi 90
1ière MEC:	24/12/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	79542	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Beige
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

205/60/16/92 H				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 55%	AVD	Michelin: 55%
	ARG	Bridgestone: 50%	ARD	Bridgestone: 50%
Profondeur de pneu AVG	4.7			
Profondeur de pneu AVD	4.6			
Profondeur de pneu ARG	4.9			
Profondeur de pneu ARD	4.8			
Taille de pneu AVG	205/60 R 16 92 H			
Taille de pneu AVD	205/60 R 16 92 H			
Taille de pneu ARG	205/60 R 16 92 H			
Taille de pneu ARD	205/60 R 16 92 H			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	255			
Marque de pneu ARD	255			

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer





Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer



Boitier rétroviseur ext G, Griffe(s), Acceptable




Base rétroviseur ext G, Griffe(s), Acceptable



Capot, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Peindre



Coin pare-choc ARG, Griffe(s), 67 - Lustrage

