

<b>Kenteken</b>	G579ZS
<b>Merk Model</b>	Renault Clio 0.9 TCe 66kW Zen estate
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	21-01-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
01-03-24	67.485	Onderhoudsbeurt
24-01-24	67.473	Accu
24-01-24	67.473	Inspuitcomputer
21-11-23	67.459	Airco leiding
21-11-23	67.459	Airo vulling
21-11-23	67.459	APK
21-11-23	67.459	Onderhoudsbeurt
26-01-23	58.935	Bougie
26-01-23	58.935	Luchtfilter
26-01-23	58.935	Onderhoudsbeurt
26-01-23	58.935	Remschijf + blokken voor
26-01-23	58.935	Vervanging band
11-07-22	50.505	Uitlijnen voor en achterwielen
07-07-22	0	Uitlijnen voor en achterwielen
05-07-22	50.244	Airo vulling
05-07-22	50.244	Remtrommel
05-07-22	50.244	Sleutelbatterij
24-03-22	45.498	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
17-01-22	41.911	Onderhoudsbeurt
13-01-22	41.824	Uitlijnen voorwielen
16-07-21	30.339	Onderhoudsbeurt
16-07-21	30.339	Uitlijnen voor en achterwielen
08-07-21	29.665	Vervanging band
20-01-21	17.302	Onderhoudsbeurt
27-01-20	1	Band(en)