

Kenteken	H529NN
Merk Model	Renault Clio 0.9 TCe 66kW Zen estate
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	20-03-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
20-05-25	147.661	APK
10-01-25	140.260	Bougie
10-01-25	140.260	Luchtfilter
10-01-25	140.260	Multiriem inclusief spanner
10-01-25	140.260	Onderhoudsbeurt
10-01-25	140.260	Remblokken voorzijde
10-01-25	140.260	Remtrommel
10-01-25	140.260	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
22-08-24	125.781	Airo vulling
08-04-24	113.675	Bougie
08-04-24	113.675	Luchtfilter
08-04-24	113.675	Onderhoudsbeurt
15-06-23	88.384	APK
23-05-23	87.751	Onderhoudsbeurt
23-05-23	87.751	Remvloeistof
23-05-23	87.751	Vervanging band
27-12-22	80.972	Vervanging band
09-08-22	62.939	Vervanging band
05-08-22	62.505	Bougie
05-08-22	62.505	Luchtfilter
05-08-22	62.505	Onderhoudsbeurt
05-08-22	62.505	Remschijf + blokken voor
25-11-21	31.516	Onderhoudsbeurt
13-09-21	27.489	Vervanging band
30-03-21	17.445	Onderhoudsbeurt