

Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **S552NN**
Model **Megane E-TECH** 1e **15/03/2023**
tenaamstelling
Versie **EV60 220 pk**
Optimum Charge
Techno
Chassisnummer **VF1RCB00570747502**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **20482**

Datum & plaats van inspectie

Datum 5/06/2025 11:45:14
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
61580047	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
61580046	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61580045	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61580050	Dak	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61580049	Laadkabel EV (normaal)	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
61580048	Buitenspiegel R kap	Kras(sen)	Vervangen en spuiten		Niet doorbelast	
61580041	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61580040	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61580039	Onderhoudsboek	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
61580044	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
61580043	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
61580042	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61580047 Deur V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61580046 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61580045 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61580050 Dak Chemische schade Herstellen en spuiten (compleet)



61580049 Laadkabel EV (normaal) Ontbreekt Vervangen



61580048 Buitenspiegel R kap Kras(sen) Vervangen en spuiten



61580041 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61580040 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61580039 Onderhoudsboek Ontbreekt Vervangen



61580044 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61580043 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61580042 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

