

## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                                         |                 |                |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| Chassisnr.         | VF1RFA000 67854061 | Merk                 | RENAULT                                 | Onderhoudsdatum | -              |
| Kenteken           | L5-63-PT           | Model                | Grand Scïc ½nic TCe 140 Business Zen 5d | Km stand onderh | -              |
| Inschrijvingsdatum | 09-07-2021         | Bouwjaar             | 2021                                    | Kleur           | Zwart Metallic |
| Km stand           | 111 264 km         | Cylinderinhoud       | 1333                                    | Interieurkleur  | Grijs          |
| Brandstof          | Benzine            | Carrosseriesoort     | -                                       | Apk datum       | -              |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Handmatig                               | Uitstoot        | -              |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | 6                                       |                 |                |

## Inspectie gegevens

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspectiedatum                                                                      | 19-08-2025                                                                          | Terminal                                                                           | Dekra Ayvens                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|    |    |   |   |   |   |
|   |   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

## Accessoires

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Airconditioning (automatisch) | ✓ |
| Cruise control                | ✓ |
| Navigatiesysteem              | ✓ |
| 7 zitplaatsen                 | ✓ |
| Trekhaak                      | ✓ |
| Metaallak                     | ✓ |
| Centrale vergrendeling        | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen  | ✓ |
| Dakrails                      | ✓ |
| Parkeersensoren               | ✓ |
| Audiosysteem                  | ✓ |

## Verwijderbare items

|                 |   |
|-----------------|---|
| Mobiliteitsset  | ✓ |
| Kofferafdekking | ✓ |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |
|                 |   |

## Documentenlijst

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Onderhoudsboekje              | ✓ |
| Reservesleutel                | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software            | ✓ |
|                               |   |
|                               |   |
|                               |   |
|                               |   |
|                               |   |

## Banden

|                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Michelin 195/55/20 Zomer 4.0 mm |  | Michelin 195/55/20 Zomer 4.0 mm |  |
| Michelin 195/55/20 Zomer 5.5 mm |  | Michelin 195/55/20 Zomer 5.0 mm |                                                                                       |

## Exterieur schade

1



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Bumper              |
| Positie   | Achter              |
| Type      | Chemische afzetting |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

● ●

2



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Schermer            |
| Positie   | Rechtsachter        |
| Type      | Chemische afzetting |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

● ● ●

3



|           |              |
|-----------|--------------|
| Onderdeel | Portier      |
| Positie   | Rechtsachter |
| Type      | Deuk         |
| Omvang    | -            |
| Bewerking | Herstellen   |

● ● ● ● ●

4



|           |           |
|-----------|-----------|
| Onderdeel | Voorruit  |
| Positie   | -         |
| Type      | Steenslag |
| Omvang    | -         |
| Bewerking | Ter info  |

● ●

5



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Onderdeel | Portier            |
| Positie   | Linksachter        |
| Type      | Deuk               |
| Omvang    | Diameter (mm) > 20 |
| Bewerking | Smart Repair       |

● ● ● ● ●

6



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Onderdeel | Dak                 |
| Positie   | -                   |
| Type      | Chemische afzetting |
| Omvang    | -                   |
| Bewerking | Forfait herstelling |

● ●

### Interieur schade

7



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Onderdeel | Stoelzitting stof |
| Positie   | Linksvoor         |
| Type      | Vuil              |
| Omvang    | -                 |
| Bewerking | Reinigen          |