

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BQP712 (chassisnr: VF1RFB00968392809)

Dit is een BTW auto



RENAULT MEGANE ESTATE 1.5 BLUE DCI CORPORATE EDITION

Km-stand	148361 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1448 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	16-02-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	271 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	123 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Trekhaak, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Boekje)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Nee, wassen	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Hagelschade	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
RV	3 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16

LA	4 mm	Zomer	Overig	205/55 R16
RA	4 mm	Zomer	Overig	205/55 R16
Aantal wioldoppen/LMV				4
Aantal beschadigd				4
Dealer onderhouden				Ja, afgestempeld t/m 109001 km
Proefrit gemaakt door inspecteur				Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt				Nee
Bijzonderheden conditie				Brandstofpomp defect
Technische staat				Aandacht nodig
Motor : Brandstofpomp defect				

Extra details

Beschadigingen

Deel: Scherm linksachter Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten		Deel: Bumper achter Omschrijving: Deukjes en krasjes Gegeven oplossing: Zo laten	
Deel: Dak Omschrijving: Hagelschade Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Wieldop linksachter Omschrijving: Geschaafd Gegeven oplossing: Vervangen	
Deel: Achterklep Omschrijving: Wijkt Gegeven oplossing: Afstellen		Deel: Wieldop rechtsachter Omschrijving: Geschaafd Gegeven oplossing: Vervangen	
Deel: Scherm rechtsachter Omschrijving: Deukje en krasjes Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Deukje en krassen Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Wieldop rechtsvoor Omschrijving: Geschaafd Gegeven oplossing: Vervangen		Deel: Dakrand rechts Omschrijving: Hagelschade Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto