



RENAULT M?gane Soci'et? / 2016 / 5P / Berline / VU: FK607QK

N° Chassis:	VF1RFB00X63880356	Version:	Air Nav 2P Blue dCi 95
1ière MEC:	3/10/2019	CV fiscaux:	5
Kilométrage inspection:	117320	Puissance KW:	70
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

	205/55/16/91 V			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 65%	AVD	Continental: 65%
	ARG	Continental: 80%	ARD	Continental: 80%
Profondeur de pneu AVG	4.0			
Profondeur de pneu AVD	4.0			
Profondeur de pneu ARG	3.0			
Profondeur de pneu ARD	3.0			
Taille de pneu AVG	205/55 R 16 91 V			
Taille de pneu AVD	205/55 R 16 91 V			
Taille de pneu ARG	205/55 R 16 91 V			
Taille de pneu ARD	205/55 R 16 91 V			
Type de pneu AVG	Toutes saisons			
Type de pneu AVD	Toutes saisons			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	256			
Marque de pneu AVD	256			
Marque de pneu ARG	256			
Marque de pneu ARD	256			

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Runflat	Non
Intérieur, Tache, Nettoyer			



Joint de porte AVG, Déchirure, E - Remplacer



Garniture porte ARG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu ARD, Déchirure, E - Remplacer



Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer



Bas de caisse ext G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Cache bagages, Déchirure, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

