

Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **G536PR**
 Model **Mégane** 1e **08/11/2019**
 tennaamstelling
 Versie **TCe 115 Limited**
 Chassisnummer **VF1RFB00X64267406**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **107503**

Datum & plaats van inspectie

Datum 9/05/2025 12:07:32
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
60532617	Scherf A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast
60532620	Dak	Chemische schade	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60532614	Dorpel L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
60532616	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door
MACADAM
 MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

60532617 Scherm A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



60532620 Dak Chemische schade Herstellen en spuiten (compleet)



60532614 Dorpel L Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



60532616 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

