

Kenteken	J629HR
Merk Model	Renault Megane 1.3 TCe 75kW Zen estate
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	14-08-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
11-06-25	120.103	Bougie
11-06-25	120.103	Luchtfilter
11-06-25	120.103	Onderhoudsbeurt
11-06-25	120.103	Sleutel/Kaart
11-06-25	120.103	Uitlijnen voor en achterwielen
13-05-25	117.588	Boordcomputer
13-05-25	117.588	Insputcomputer
13-05-25	117.588	Sensor oliedruk
28-02-25	111.207	Remschijf + blokken achter
05-11-24	100.571	Sleutel/Kaart
25-09-24	97.399	Reparatie band(en)
01-08-24	94.271	Boordcomputer
15-07-24	91.644	Airo vulling
21-06-24	90.484	APK
21-06-24	90.484	Onderhoudsbeurt
22-06-23	71.443	Bougie
22-06-23	71.443	Luchtfilter
22-06-23	71.443	Onderhoudsbeurt
22-06-23	71.443	Remvloeistof
22-06-23	71.443	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
09-08-22	45.846	Onderhoudsbeurt
09-08-22	45.846	Remblokken voorzijde
16-08-21	20.865	Onderhoudsbeurt