

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP38917	Stelnummer	VF1RFE00564460788		
Mærke	RENAULT	Model	Kadjar	Version	dCi 115 EDC
Karosseritype	Stationcar	Farve	Hvid	Reg. dato	27-12-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	104749	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7222820

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-16	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja






Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#3	Front	Forkofanger	Rids	K4
#4	V. fordør	Side spejl	Stenslag	K3
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K4
#6	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bule(r)	K4
#7	V. bagdør	Håndtag	Ridser	K3
#8	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K3
#9	H. bagdør	Dør	Stenslag	K3
#10	H. panel	Indstigning Højre Bag	Stenslag	K3
#11	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K3
#12	H. fordør	Side spejl	Stenslag	K3

1



Sted Forrude
Del Visker
Type Risiko for følgeskade

1A



Sted Forrude
Del Visker
Type Risiko for følgeskade

2



Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag

2A




Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag

2B




Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag

2C



Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag

2D




Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag

2E



Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag

3



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

3A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

3B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

3C



Sted Front
Del Forkofanger
Type Rids

4



Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag

4A



Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag

5



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

5A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

6



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bule(r)

6A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bule(r)

7



Sted	V. bagdør
Del	Håndtag
Type	Ridser

7A



Sted	V. bagdør
Del	Håndtag
Type	Ridser

8



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Rids

8A




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Rids

8B



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Rids

8C



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Rids

9



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Stenslag

9A



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Stenslag

10



Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Stenslag

10A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Stenslag

10B



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Stenslag

10C



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Stenslag

11



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser

11A




Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser

12



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag

12A



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag

12B



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag

12C



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
