



Renault Clio5-2019: FQ990AF

N° Chassis:	VF1RJA00165172655	Version:	RENAULT Clio / 2019 / 5P / Berline Business S Ce 75
1ière MEC:	26/05/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	52041	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Gris Foncé
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

	195/55/16/91 H			
Pneus d'hiver:	AVG	Pirelli: 80%	AVD	Pirelli: 80%
	ARG	Pirelli: 20%	ARD	Pirelli: 20%
Profondeur de pneu AVG	3.0			
Profondeur de pneu AVD	3.0			
Profondeur de pneu ARG	7.0			
Profondeur de pneu ARD	7.0			
Taille de pneu AVG	195/55 R 16 91 H			
Taille de pneu AVD	195/55 R 16 91 H			
Taille de pneu ARG	195/55 R 16 91 H			
Taille de pneu ARD	195/55 R 16 91 H			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	Hiver			
Type de pneu ARD	Hiver			
Marque de pneu AVG	264			
Marque de pneu AVD	264			
Marque de pneu ARG	264			
Marque de pneu ARD	264			

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer




Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Brûlé, Smart repair



Aile AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre

