



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000811752-IT867
Targa: GN139DH

Numero di contratto:


Dati del veicolo

RENAULT CLIO

Numero di telaio: VF1RJA00470420265
Data Immatr. / Anno di costr.: 11.12.2024 /
Vernice: Bianco
Numero di Chiavi: 1
Colore Rivestimento Interno: Nero

Chilometraggio Rivelato: 38730 km
Data e luogo Perizia: 11.12.2024 VENEZIA
Tipo di vernice: Pastello monostrato
Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Valutazione dei danni



- 1.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 3.) maniglia esterna anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 6.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 7.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) maniglia esterna anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 10.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 11.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 12.) paraurti anteriore | Rotto
- 13.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 14.) faro alogeno - destro | Rotto

15.) fanale posteriore destra | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature




1. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



2. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



3. maniglia esterna anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. maniglia esterna anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. maniglia esterna anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. maniglia esterna anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



9. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



10. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



11. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



11. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature



12. paraurti anteriore
Rotto



12. paraurti anteriore
Rotto



13. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



13. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



14. faro alogeno - destro
Rotto



14. faro alogeno - destro
Rotto



15. fanale posteriore destra
Graffio/Rigature



15. fanale posteriore destra
Graffio/Rigature