


Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **N092HR**
 Model **Clio** 1e **21/10/2021**
 tennaamstelling
 Versie **1.0 TCe 90 GPF**
Zen
 Chassisnummer **VF1RJA00668150567**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **65119**

Datum & plaats van inspectie

Datum **4/06/2025 11:16:30**
 Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6151335 4	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6151335 3	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
6151335 2	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61513354 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



61513353 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61513352 Interieur Geur Ozonbehandeling (Rook)

