



Renault Clio: N092HR

Chassisnummer:	VF1RJA00668150567	Versie:	1.0 TCe 90 GPF Zen
1ste tenaamstelling:	21/10/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	65119	Kilowatt:	67
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Noir Etoile metaallak
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen A		Type kofferopdekking	Hoedenplank aanwezig
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						6.0
Bandenprofiel diepte V R						5.0
Bandenprofiel diepte A L						5.0
Bandenprofiel diepte A R						3.5
Bandenmaat V L					195/55 R 16 91 U	
Bandenmaat V R					195/55 R 16 91 U	
Bandenmaat A L					195/55 R 16 91 U	
Bandenmaat A R					195/55 R 16 91 U	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					264	
Bandenmerk V R					264	
Bandenmerk A L					264	
Bandenmerk A R					264	
Voorzijde	Links	195 / 55 / 16 / 91 / U /	6,0 mm	Pirelli	Zomer	
	Rechts	195 / 55 / 16 / 91 / U /	5,0 mm	Pirelli	Zomer	
Achterzijde	Links	195 / 55 / 16 / 91 / U /	5,0 mm	Pirelli	Zomer	
	Rechts	195 / 55 / 16 / 91 / U /	3,5 mm	Pirelli	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig
Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

