

Voertuiggegevens

Merk **Renault** Kentekenplaat **J552GT**
Model **Clio** 1e **31/07/2020**
tenaamstelling
Versie **1.0 TCe 100 Bi-Fuel Zen**
Chassisnummer **VF1RJA00X64408824**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **38924**

Datum & plaats van inspectie

Datum 18/10/2024 8:30:45
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

--