

Kenteken	J336GN
Merk Model	Renault Captur 1.0 TCE 74kW Zen
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	31-07-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
03-07-25	121.344	Onderhoudsbeurt
03-07-25	121.344	Remblokken voorzijde
16-07-24	93.649	APK
16-07-24	93.649	Onderhoudsbeurt
16-07-24	93.649	Sleutelbatterij
07-11-23	72.964	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
28-06-23	63.577	Onderhoudsbeurt
28-06-23	63.577	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
28-06-23	63.577	Vervanging band
03-05-23	59.380	Reparatie band(en)
01-03-23	53.906	Bougie
01-03-23	53.906	Luchtfilter
01-03-23	53.906	Onderhoudsbeurt
01-03-23	53.906	Remvloeistof
01-03-23	53.906	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
01-03-23	53.906	Sleutelbatterij
27-09-22	41.328	Vervanging band
14-06-22	34.623	Reparatie band(en)
09-03-22	29.858	Onderhoudsbeurt
21-07-21	19.127	Onderhoudsbeurt
21-07-21	19.127	Ruitenwischerblad(en) voorzijde