



Renault Express: VRS67L											
Chassisnummer:		VF1RJK00669101806		Versie:		Blue dCi 75 EU6 Comfort					
1ste tenaamstelling:		26/08/2022		Fiscale PK:		0					
Inspectie kilometerstand:		128117		Kilowatt:		55					
Carrosserie uitvoering:				Kleur carrosserie		Noir Nacré metallic					
Versnellingsbak:		Handgeschakeld 6 versnellingen		Type lak		Metallic					
Transmissie:		Voor									
Brandstof:		Diesel									
Functionerende motor		Ja									
Aantal deuren		5									
Aantal zitplaatsen		2									
Opties											
Centrale deurvergrendeling				Carkit							
Totaal aantal sleutels				2							
Elect. ramen V				Parkeersensoren A							
Type koplampverlichting				Halogeen koplampverlichting							
Type navigatiesysteem				Geen navigatiesysteem							
Type stoelbekleding				Stoelbekleding deels kunstleder							
Type airco				Airco manueel							
Type onderhoudsboek				Onderhoudsboek aanwezig							
Type instructieboek				Instructieboek aanwezig							
Banden											
Locatie		Positie		Maten		Diepte		Merk		Type	
Bandenprofiel diepte V L										7.1	
Bandenprofiel diepte V R										5.3	
Bandenprofiel diepte A L										7.3	
Bandenprofiel diepte A R										7.2	
Bandenmaat V L										185/65 R 15 92 T	
Bandemaat V R										185/65 R 15 92 T	
Bandenmaat A L										185/65 R 15 92 T	
Bandenmaat A R										185/65 R 15 92 T	
Type band V L										All-season	
Type band V R										All-season	
Type band A L										All-season	
Type band A R										All-season	
Bandenmerk V										2482	
Bandenmerk V R										256	
Bandenmerk A L										256	
Bandenmerk A R										256	
Voorzijde		Links		185 / 65 / 15 / 92 / T /		7,1 mm		Kumho		All season	
		Rechts		185 / 65 / 15 / 92 / T /		5,3 mm		Continental		All season	
Achterzijde		Links		185 / 65 / 15 / 92 / T /		7,3 mm		Continental		All season	
		Rechts		185 / 65 / 15 / 92 / T /		7,2 mm		Continental		All season	
Hulpmateriaal											
Aantal laadkabels (normaal/230V)				0							
Aantal laadkabels (snelladen)				0							
Type hulpmiddel bij pech				Reservewiel aanwezig							
Totale kosten excl. BTW										0	
Interieur, Geur, Ozonbehandeling (Rook)										0,00	



Stoelbekleding zitting VR, Verbrand, Smartrepair

0,00



Interieur, Vlek, Reinigen

0,00



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper V, Kras(sen), Smartrepair

0,00



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Voorruit, Steenslag, Glasherstel

0,00



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Schuifdeur R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Vervangen

0,00





Achterdeur L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Carrosserie, Niet origineel, Ontstickeren	0,00
---	------



Dorpel R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

