



Renault Express: VRS67L			
Chassisnummer:	VF1RJK00669101806	Versie:	Blue dCi 75 EU6 Comfort
1ste tenaamstelling:	26/08/2022	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	128117	Kilowatt:	55
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Noir Nacré metallic
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Diesel		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	2		

Opties			
Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Dakdrager(s)/Imperiaal	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Schuifdeur R	
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem	Type trekhaak	Trekhaak vast
Type stoelbekleding	Stoelbekleding deels kunstleder	Type kofferafdekking	N.v.t.
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden						
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						7.1
Bandenprofiel diepte V R						5.3
Bandenprofiel diepte A L						7.3
Bandenprofiel diepte A R						7.2
Bandenmaat V L					185/65 R 15 92 T	
Bandemaat V R					185/65 R 15 92 T	
Bandenmaat A L					185/65 R 15 92 T	
Bandenmaat A R					185/65 R 15 92 T	
Type band V L					All-season	
Type band V R					All-season	
Type band A L					All-season	
Type band A R					All-season	
Bandenmerk V					2482	
Bandenmerk V R					256	
Bandenmerk A L					256	
Bandenmerk A R					256	
Voorzijde	Links	185 / 65 / 15 / 92 / T /	7,1 mm	Kumho	All season	
	Rechts	185 / 65 / 15 / 92 / T /	5,3 mm	Continental	All season	
Achterzijde	Links	185 / 65 / 15 / 92 / T /	7,3 mm	Continental	All season	
	Rechts	185 / 65 / 15 / 92 / T /	7,2 mm	Continental	All season	

Hulpmateriaal	
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Reservewiel aanwezig
Interieur, Geur, Ozonbehandeling (Rook)	



Stoelbekleding zitting VR, Verbrand, Smartrepair




Interieur, Vlek, Reinigen



Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Scherf A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Smartrepair



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Schuifdeur R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Vervangen



Achterdeur L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Niet origineel, Ontstickeren



Dorpel R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

