

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2CGX490 (chassisnr: VF1RJL003UC318400)

Dit is een BTW auto



RENAULT ARKANTA 1.6 E-TECH HYBRID RS-LINE

Km-stand	162548 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1510 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	20-07-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	272 cm
		Vermogen	69 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	110 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Half lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Navigatie CD/DVD	Instructieboekje
Onderhoudsboekje (Digitaal)	Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Michelin	215/55 R18
RV	5 mm	Zomer	Michelin	215/55 R18
LA	5 mm	Zomer	Overig	215/55 R18

RA 5 mm Zomer Overig 215/55 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje met lakschade
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherp linksachter
Omschrijving:
Kras
Gegeven oplossing:
Polijsen



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Achterlicht rechts
Omschrijving:
Scheur
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukjes met lakschade
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto