



En toute confiance.

RAPPORT D'EXPERTISE REDIGÉ A LA DEMANDE DE : AIG EUROPE (GTA 745)

Rapport édité le : 12/08/2025

Date de mission : 22/07/2025

REFERENCE DEKRA EXPERTISE

25AJ3569A0

Num. Police : - Num. Sinistre : 79219537

Réf. Donneur d'ordres : Réf. Marsh 25520651 Date de sinistre : 23/06/2025  
Réf AIG: AU252035M



Nature de l'événement : -

Date d'examen : 22/07/2025

DEKRA EXPERTISE

14123 CORMELLES LE ROYAL

Tél. 02.31.35.85.15. - Fax 02.31.35.85.16.

accueil.expertise.fr@dekra.com

Expert signataire : LANG Sébastien 004162-VE

Examinateur : LEMORE Olivier

Num. Véh. (flotte) : -

RAPPORT RELATIF AU VEHICULE SUIVANT :

Renault Arkana (JL) 5P (21-) Evolution mild hybrid 140 EDC -23 1.3 140CH

Immatriculation (A) GX-944-CD

VIN (E) VF1RJL00XUC483747

Kilométrage 46 739 KM Compteur

Année : Type Mines : Date de MEC (B) :

2024 M10RENVPF540369 24/05/2024

Carrosserie (J3) : Puissance (cv fiscaux) Boite de vitesse :  
(P6) : BVA

CONDUITE INTERIEURE 7

Genre (J1) : Couleur : Nature peinture :

VP ROUGE Opaque Vernis

Energie (P3) : Nb. Places assises : Nb. Portes :

ELECTRICITE ESSENCE 5 -

Nationalité : Date établi. du certif. TVA récup. ? :  
FRANCE d'immat. : OUI  
24/05/2024

Conclusions (Montants exprimés en euros)

	Tps (U.T)	Taux (€ H.T.)	Remise %	Total € H.T.
T1	4.5	57	0	256.5
T2	2	57	0	114
T3	0.5	57	0	28.5
TP	6.5	57	0	370.5
Ip	6.5	37	0	240.5
<b>Total M.O.</b>				399,00
<b>Total pièce(s)</b>				2 717,74
<b>Total Forfait</b>				0,00
<b>Total Peinture</b>				611,00
<b>Total Remises</b>				-134,69
<b>Total Vétusté</b>				0,00
<b>Total HT</b>				<b>3 593,05</b>
<b>Montant TVA</b>				<b>718,61</b>
<b>Total TTC</b>				<b>4 311,66</b>

Etat général

Véhicule技iquement réparable OUI

Véhicule éco. réparable OUI

Procédure V.E. NON

€ H.T.      € T.T.C.

Valeur à neuf

Valeur VRADE

Valeur résiduelle

Diff. des valeurs

T.V.A. : NULL

Lieu d'examen CDA MORANGIS

Adresse 27 - 29 RUE GUSTAVE EIFFEL  
91420 MORANGIS

Estimation approximative du coût de la remise en état établie avant démontage et contrôle en fonction des seuls dommages apparents et sans préjuger des éléments qui pourraient s'avérer défectueux après démontage.  
Rapport en " PHOTOEXPERTISE ". Examen du véhicule sur photographies transmises par le mandant.

\* T : Tôlerie, M : Mécanique, S : Sellerie, E : Electricité, D : Débosselage. T.V.A. 20%

Durée des travaux théorique : 2 jr(s).

Total vétusté HT : 0,00 €

Dans le cadre de l'expertise de véhicules, nous sommes amenés à traiter des données à caractère personnel (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants, au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de notre mandant, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : gdpr.southwesteurope@dekra.com.

Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

Personnes présentes, signatures :

Propriétaire / locataire :

Réparateur / réceptionnaire :

Confié à :

Expert signataire : LANG Sébastien 004162-VE

Examinateur : LEMORE Olivier

Evènement	1	(vide)	Intensité	Angle
			<b>Total M.O.</b>	399,00
			<b>Total pièce(s)</b>	2 717,74
			<b>Total Forfait</b>	0,00
			<b>Total Peinture</b>	611,00
			<b>Total Remises</b>	-134,69
			<b>Total Vétusté</b>	0,00
			<b>Total HT</b>	<b>3 593,05</b>
			<b>Montant TVA</b>	<b>718,61</b>
			<b>Total TTC</b>	<b>4 311,66</b>

Qté	ELEMENT / LIBELLE	Réf. Constructeur	Opération	P.U. (€.H.T.)	Vêt.	Rem	T1	T2	T3	Tp
1	HAYON	90 10 092 28R	Échange	1 156.85	0	5	2	2	0	3.5
1	BOUCLIER AR.	85 07 244 95R	Échange	537.11	0	5	2	0	0	0
1	TRAVERSE AR.	75 61 019 88R	Échange	361.93	0	5	0.5	0	0	0
1	MONOGRAMME AR.	90 89 077 46R	Échange	303.3	0	5	0	0	0	0
1	GARN.INF.BOUCLIER AR	85 07 012 58R	Échange	174.18	0	5	0	0	0	0
1	SUPP.C.SUP.BOUCL.AR	85 09 042 14R	Échange	57.83	0	5	0	0	0	0
1	KIT COLLAGE LUNETTE	77 11 785 626	Échange	48.47	0	5	0	0	0	0
1	RENFORT BOUCLIER AR.	85 04 244 11R	Échange	30.83	0	5	0	0	0	0
1	PLAQUE MINERAL.AR.	SN	Échange	15	0	5	0	0	0	0
1	ENTRETOISE	83 39 713 68R	Échange	8.24	0	5	0	0	0	0
1	AGRAFES		Échange	8	0	0	0	0	0	0
1	ANTICORROSION		Échange	8	0	0	0	0	0	0
1	TRAITEMENT DES DECHETS		Échange	8	0	0	0	0	0	0
1	CAMERA AR. REGLER		Autre	0	0	0	0	0	0.5	0
1	AILE ARG.		Peinture	0	0	0	0	0	0	3