



Condizione Relazione

Numero di rapporto: 0000000907466-IT867
Targa: GA214NK

Numero di contratto: 761327

Dati del veicolo

Renault Kangoo;Mini MPV;Diesel;Manual;

Numero di telaio: VF1WK000065441142

Chilometraggio Rivelato: 98273 km
Data e luogo Perizia: 01.04.2026 TREBBO DI RENO (BO)

Data Immatr. / Anno di costr.: 18.06.2020 /

Data e luogo Perizia:

Vernice: Bianco


Tipo di vernice: Pastello doppiostrato

Numero di Chiavi: 1

Tipo Rivestimento Interno: Stoffa

Colore Rivestimento Interno: Multicolore

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cofano | Graffio/Rigature
- 3.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 4.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 6.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 7.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 8.) Parabrezza | Scheggiatura
- 9.) antenna | Mancante

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



3. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. portello posteriore
Graffio/Rigature



6. portello posteriore
Graffio/Rigature



6. portello posteriore
Graffio/Rigature



7. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



8. Parabrezza
Scheggiatura



8. Parabrezza
Scheggiatura



8. Parabrezza
Scheggiatura



9. antenna
Mancante