



PEUGEOT 208

VIN	VF3CCHMRPKW109856
Immatriculation	FK-577-GN
Kilométrage	114 631 km
Première immatriculation	23/09/2019
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	25/09/2025 09:58:38	Lieu de l'inspection	BCA Mitry Mory
----------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VF3CCHMRPKW109856	Modèle	208
Kilométrage	114 631 km	Nbre sièges	2
Type de carrosserie	Berline	Transmission	Avant
Nbre portes	5	Couleur intérieur	Noir
Première immatriculation	23/09/2019	Couleur carrosserie	Blanc
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Véhicule société

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Non
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	Copie

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Cache bagages	Oui	Nature de peinture	Opaque
Cric	Oui	Niveau carburant	75
GPS	Oui	Véhicule roulant	Oui

DOMMAGES

Dommages extérieurs



5 | Pneus

Type

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable



6 | Pneu ARD

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



7 | Pneu ARG

Type

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



8 | Aile ARG

Type

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



9 | Porte ARD

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)

Dommages intérieurs




1 | Clef de contact TC

Type	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



2 | Voyant défaut

Type	Allumé
Mode de réparation	Contrôler



3 | Pommeau de levier de vitesse

Type	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer



4 | Intérieur

Type	Sale
Mode de réparation	Nettoyer



10 | Garnit. int D coffre

Type	Dégrafé
Mode de réparation	Dépose/Répose

Photos commerciales

