



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000827354-IT867	Numero di contratto:	757047
Targa:	FZ100HK		

Dati del veicolo

Peugeot 208;Commercial hatch;Diesel;Manual;White

Numero di telaio:	VF3CRYHYPKW134886	Chilometraggio Rivelato:	82828 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	28.11.2019 /	Data e luogo Perizia:	11.03.2025 Castelnuovo Scrivia
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello doppiostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) griglia anteriore sopra | Rotto
- 3.) porta anteriore - sinistra | Ruggine
- 4.) porta posteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 6.) cerchione posteriore - destra | Rotto
- 7.) Parabrezza | Scheggiatura
- 8.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - destra | Scheggiatura
- 10.) cerchione posteriore - sinistro | Rotto
- 11.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi



vano motore




Altro



Altro



folglio complementare



follio complementare



1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature




1. paraurti anteriore

Graffio/Rigature

2. griglia anteriore sopra

Rotto



2. griglia anteriore sopra

Rotto

3. porta anteriore - sinistra

Ruggine



4. porta posteriore - sinistra
Graffi superficiali



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - sinistra
Graffi superficiali



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



6. cerchione posteriore - destra
Rotto




6. cerchione posteriore - destra

Rotto



8. parete laterale - posteriore - destra

Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra

Scheggiatura



7. Parabrezza

Scheggiatura



8. parete laterale - posteriore - destra

Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra

Scheggiatura



10. cerchione posteriore - sinistro

Rotto



11. Parafango anteriore - destro

Graffio/Rigature