

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YPK026 (chassisnr: VF3LCYHZKLS260663)

Dit is een BTW auto



PEUGEOT 308 SW 1.5 BLUEHDI ALLURE PACK EAT8

Km-stand	116147 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1395 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	26-10-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	262 cm
		Vermogen	96 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	124 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Trekhaak, Cruise control, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, Stoelverwarming, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
☒ Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
☒ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
RV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
LA	5 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16

RA 4 mm Zomer Michelin 205/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Gedeukt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Gedeukt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Achterlicht rechts
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto